

Technické podmínky pro skladování pryžových výrobků

Teplota

Pryžové výrobky skladujte při teplotě v rozmezí $+5^{\circ}\text{C}$ – $+25^{\circ}\text{C}$. Vyhněte se extrémním výkyvům teplot.

Dále chraňte pryžové výrobky před zdroji tepla. Vzdálenost mezi skladovanými výrobky a zdrojem tepla (např. radiátor) by měla být minimálně 1m.

Vlhkost

Uskladnění ve vlhkých prostorech se nedoporučuje. Skladujte pryžové výrobky při relativní vlhkosti 40-70%.

Osvětlení

Je důležité zabránit skladování výrobků pod světlem, zvlášť přímým slunečním světlem nebo pod umělým osvětlením s vysokým podílem UV záření. Skladujte pryžové výrobky v temném prostředí nebo v neprůsvitných obalech.

Chemické látky

Uchovávejte pryžové výrobky mimo dosah rozpouštědel, olejů, kyselin nebo jiných chemikálií, která by mohly poškodit materiál

Skladování a deformace

Pryžové výrobky je potřeba skladovat volně, bez stlačení či jiných deformací způsobených nevhodným uskladněním.

Platnost od 3.6.2024

Vydal: M. Žrout, manažer kvality

Schválil: L. Korbělář, jednatel společnosti